



Distrito de Riego ASOSAN FRANCISCO

Municipio de Cuaspud, Carlosama / Nariño - Colombia

Nit: 900628202-2

INFORME DE GESTION PERIODO 2021.

En mi calidad de Representante Legal de la Asociación de Distrito de Riego ASOSAN FRANCISCO procedo a realizar el informe de gestión año 2021.

Se logra el aporte de árboles por parte de: La Asociación frutos de Esperanza del Municipio de Sapuyes, Asociación Agroecológica CHINCHIMAKI del Municipio de Cumbal, los cuales se sembraron de la siguiente manera:

SIEMBRA DE ARBOLES

LUGAR Y FECHA	RESPONSABLES	NUMERO
San Francisco de los Montenegros Sector la Planada, febrero y marzo de 2021	Asosanfrancisco	1500 arboles
San Francisco de los Arellanos, julio, Agosto noviembre y diciembre de 2021	Asosanfrancisco	1500 arboles
lote de la Asociación 27 de diciembre de 2021	Asociación	600 arboles
predio del Padre Emiro García 27 de diciembre de 2021	Socios del sector de san Francisco del Socorro	1500 arboles

CAPACITACIONES

LUGAR Y FECHA	TEMA	RESPONSABLES
Cuaspud Carlosama marzo 2021 a marzo de 2022	Cultivo de fresas a través de invernadero	Grupo de trabajo del señor Héctor Tipaz y funcionarios del SENA
Cuaspud Carlosama mayo de 2021	Manipulación de Alimentos	Técnico de culinaria Herman Ríos
San Francisco de los Montenegros 26 de junio de 2021	cuidado del medio ambiente y agroecológica	Asociación, pastoral social Diócesis de Ipiales



Distrito de Riego ASOSAN FRANCISCO

Municipio de Cuaspud, Carlosama / Nariño - Colombia

Nit: 900628202-2

San Francisco de los Arellanos 31 de julio de 2021	economía solidaria y agricultura sostenible	asociación pastoral social Diócesis de Ipiales
san Francisco del Socorro Casa del Padre Emiro García 30 y 31 de octubre	agroecología, auto ahorro	asociación pastoral social Diócesis de Ipiales
san Francisco de los Montenegros 12 de noviembre de 2021	conformación de grupos de auto ahorro	asociación pastoral social Diócesis de Ipiales
San Francisco del socorro 19 de noviembre de 2021	conformación de grupos de auto ahorro	asociación pastoral social Diócesis de Ipiales
San Francisco de los Arellanos 26 de noviembre de 2021	conformación de grupos de auto ahorro	asociación pastoral social Diócesis de Ipiales
Cuaspud Carlosama mes de Noviembre	Buen Manejo de los residuos de empaques que contuvieron productos para protección agropecuaria	COLECTA S.A.S

REPARACIONES

FECHA	REPARACION
13 de ENERO DE 2021	Ramal de Arellanos se utiliza un tubo de 6 pulgadas y una unión reparación de 6 pulgadas
1 DE MARZO DE 2021	Finca P. Emiro García se parte T de acometida de cajilla. se utiliza: unión reparación de tres pulgadas, collar derivación de tres pulgadas a tres cuartos y adaptador macho de tres cuartos



Distrito de Riego **ASOSAN FRANCISCO**

Municipio de Cuaspud, Carlosama / Nariño - Colombia

Nit: 900628202-2

14 DE ABRIL 2021	Daño en collarín de ventosa de ramal de San Francisco Montenegros se utiliza un collar derivación de ocho pulgadas a dos pulgadas, dos adaptadores de dos pulgadas y un niple de dos pulgadas
17 DE ABRIL Y 13 DE MAYO DE 2021	Son dos daños idénticos, fuga en T de acometidas de Silvio Chamorro y Anselmo Bolaños en la reparación se utiliza: dos uniones reparación de cuatro pulgadas, dos collarines de cuatro pulgadas a tres cuartos dos adaptadores macho de tres cuartos.
11 DE MAYO	Se realiza minga para hacer un anclado en tubería de 14 pulgadas en conducción principal, esto se debe a las fuertes lluvias que ocasionaron un deslizamiento.
2 DE JUNIO 2021	se instalan accesorios en cajilla de Landulfo Yazán
14 DE JUNIO 2021	cambio de ventosas # 6 y # 15, la primera es una ventosa triple acción y la segunda es una doble acción
3 DE JULIO DE 2021	Daño en línea principal, tubería de 12 pulgadas, dicho daño se origina por fuga en acueducto de Carlosama. Suspensión del servicio por un lapso de un mes. Colaboran todos los socios en la reparación. se utilizan dos tubos y una unión reparación de 12 pulgadas.
3 DE AGOSTO 2021	Se ancla parte de la tubería en un sector donde se estaba agrietando la tierra. se utiliza: un metro de arena, un metro de triturado, uno de rajón, cinco bultos de cemento, seis varillas de media cinco kilos de hierro de 1/4 , tres kilos de alambre de amarre, cuatro tablas.
13 DE AGOSTO DE 2021	Daño en línea de Arellanos. se utiliza para reparar un tubo de seis pulgadas y una unión reparación de seis pulgadas
15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	Daño en conducción principal tubería de 14 pulgadas, fuga por campana de tubería. se utiliza para reparar: una unión dresser de 14 pulgadas y un empaque elastomérico de 14 pulgadas.
16 DE NOVIEMBRE DE 2021	A causa del fuerte aguacero y granizada de este día se presentan múltiples daños: el primero en la línea de



Distrito de Riego **ASOSAN FRANCISCO**


Municipio de Cuaspud, Carlosama / Nariño - Colombia

Nit: 900628202-2

	Arellanos finca de Guillermo Jácome. el segundo en la línea de Santa Rosa, acometida de María Alejandrina Zúñiga. y el tercero en la línea principal sector Chavisnan.
15 DE DICIEMBRE DE 2021	se ha reparado acometidas, accesorios en las cajillas, collarines de derivación.
MARZO A DICIEMBRE	Se gestionó para cambiar la tubería ante la Administración Municipal de Cuaspud Carlosama en mano de obra y tubería por un valor de cien millones de pesos \$(100.000.000)

El trabajo realizado ha sido gracias al compromiso de los asociados, comités de trabajo, junta directiva, al acompañamiento de entidades públicas y privadas para poder así cumplir al compromiso adquirido con las diferentes instituciones, mantener nuestro sistema de riego en buen estado garantizando el servicio y beneficio a nuestros asociados.

Atentamente


P. EMIRO ALDEMAR GARCIA VELASCO
REPRESENTANTE LEGAL